

Zwischenergebnis der Bio-Belag Entfernung am Brunnen in Konken mit GreenEX (Nov.2014)



Zustand des Brunnens vor der Behandlung mit GreenEX



Zwischenergebnis nach 8 Tagen
Selbstreinigung durch Produkt und Regen – ohne Hochdruckreiniger
oder andere mechanische Ausführung.