

Reinigung und Coating der Glaskuppeln beim Westpfalz Klinikum in Kusel

Die Kuppeln sind schwer zugänglich und die Reinigung musste stets mit Arbeitsbühne ausgeführt werden. Nano TIO² Coating SR bewirkt, daß durch Photokatalyse Umweltschmutz und sonstige Verunreinigungen, Bioablagerungen nicht anhaften und bei Regen abgewaschen werden.



Reinigung der Glaskuppeln



Neutralisieren nach der Reinigung



Ausführung



Endergebnis



Endergebnis